



MŰSZAKI ADATLAP

PRIMER-2000

Előalapozó / Tapadóhíd

Cikkszám: 5 55134



EN 14188-2,
ETA-09/0274

Tulajdonságok:

- Nagyon jó tapadás nem nedvszívó felületeken.

Alkalmazási területek:

A Primer-2000-et a következő fugatömítő anyagokhoz használják tapadóhídként:

INDUFLEX-VK-TKF-2000, INDUFLEX-VK-TKF-2000st, INDUFLEX-VK-TKF-2000mv, nem nedvszívó aljzaton, mint pl. acél, nemesacél, alumínium, réz, cink, üveg, hasított klinker, PVC poliészter, melamingyanta. A Primer-2000 továbbá GEPOTECH-10/25 és GEPOTECH-11/30 poliurea bevonatok alapozójaként szolgál acél felületeken.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	egy komponensű, szilánbázisú
Szín:	színtelen
Sűrűség:	kb. 0,8 g/cm ³ ;
Feldolgozási hőmérséklet:	+5 °C és +30 °C között;
Levegőztetési idő:	min 10 perc és max. 24 óra, +23 °C és 75% rel. páratartalom mellett
Anyagszükséglet:	A fugák esetén max. kb. 10 ml/fm, a hézag nagyságától függően Sík felületeknél kb. 125 ml / m ²

Tisztítás: A munkaeszközöket rögtön a használatot követően tisztítsuk meg alaposan megfelelő tisztítószerrel, mint pl. acetonnal.

Kiszerelés: 1 literes doboz

Tárolás: hűvös és száraz helyen, 18 hónapig az eredeti, felbontatlan csomagolásban.

Aljzat:

Lásd a felhasználási területeket.

Az aljzat legyen


- száraz, szilárd, hordképes és jó tapadású
- mentes az elválasztó és tapadáscsökkentő anyagoktól

Feldolgozás:

Alapozás hézagátömítésnél:

- Az előkészített fugakeresztmetszetet a hézag alsó részén ki kell tölteni zártcellás fugakitöltő szalaggal (INDU-Rundschnur). Figyeljünk, hogy a fugakitöltő szalag ne sérüljön. El kell kerülni a fugatömítő anyag háromoldali tapadását, emiatt a fuga aljára helyezzen fóliát.
- A Primer-2000-et egy munkalépésben, egyenletesen, alapozó-ecset segítségével visszük fel a hézagélekre.

Anyagszükséglet: kb. 5-10 ml / fm (mindkét oldalra együttesen, anyagszükséglet a hézagméret függvényében). Min. 10 perc, max. 24 óra elteltével történik a hézagkitöltés INDUFLEX-VK-TKF-2000-el.



Alapozás poliurea bevonat alá:

A Primer-2000-et egyenletesen, egy munkalépésben visszük fel. Anyagszükséglet: kb 125 ml / m²

A poliurea bevonat felvitele (a hőmérséklet és rel. páratartalom függvényében) min. 10 perc, max. 24óra elteltével történik.

Fontos megjegyzések:

- Az anyag oldószertartalmú. Zárt helyiségekben történő műveleteknél a megfelelő szellőztetést biztosítani kell.
- A nem kezelendő felületeket védeni kell a Primer-2000 hatásától.
- Magasabb hőmérsékletek csökkentik, alacsonyabb hőmérsékletek növelik a feldolgozási és száradási időt.
- Az egyes rétegek kölcsönös tapadása nedvesség és szennyeződés hatására jelentősen csökkenhet.
- Az egyes rétegek közötti hosszabb technológiai szünet esetén a már meglévő felületet alaposan le kell csiszolni és tisztítani. Ezt követően az alapozást újra el kell végezni.
- A Primer-2000-et a felvitt követően védeni kell a nedvesség hatásától (pl. eső, kicsapódás). A nedvesség zavarokat okozhat a megszilárdult alapozó bevonatnál. Amennyiben ez bekövetkezik, az alapozót el kell távolítani, pl. csiszolással, majd fel kell újítani.
- Olyan célra való felhasználást, amely nincs egyértelműen meghatározva ebben a műszaki adatlapban, csak a műszaki osztályunkkal való konzultáció és írásos beleegyezés után lehet megvalósítani.
- A folyékony maradékokat az EAK 08 01 11 (festék és lakkhulladék, mely oldószert vagy más veszélyes anyagokat tartalmaz) hulladék-kulcs alapján kell megsemmisíteni. A kikeményedett maradékokat az EAK 17 02 03 (műanyag) hulladék-kulcs alapján kell megsemmisíteni.

Kérjük, hogy vegye figyelembe az érvényes EG biztonságtechnikai adatlapot!

GISCODE: S5